



NIL USINE MICHEL

Sarl au capital de 8.000 €

R.C. 451.822.837

Les Murets – B.P. 8

84740 VELLERON

Tél. 04.90.20.10.77

Fax. 04.90.20.02.07

VANILTARTRE S.D.S

DETERGENT ALCALIN FORT

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être au contact des denrées alimentaires (Décret 73-138 du 12/02/2005 modifié)

SPECIFICATIONS ET PROPRIETES

Pouvoir mouillant et détergent adapté aux salissures de l'industrie vinicole.

Dérougissant puissant pour les sols et le matériel vinicole.

Désinfection des locaux (murs et sols), et du matériel de vendange.

Nettoie et détartre les cuves vinicoles.

VANILTARTRE S.D.S. LIQUIDE est un détergent alcalin liquide complet pour le nettoyage des circuits, cuveries, tanks, du matériel de filtration en centrale de nettoyage et tout appareil de traitement thermique. Sa présentation liquide permet l'automatisation de l'alimentation et des recharges et sa bonne tenue au froid, un stockage extérieur (jusqu'à - 10°C)

Aspect	:	liquide limpide	Couleur	:	jaune clair
pH à 1%	:	12 environ	Densité	:	1,50 environ
Tenue à froid	:	liquide au dessus de -15°C	Pouvoir moussant	:	très peu moussant
Pouvoir anti-mousse	:	excellent aux températures d'utilisation.			
		Pour une solution à 1%			Pour une solution à 2%
Conductivité	:	- 20°C 12,2 mS/cm			- 20°C 23,6 mS/cm
		- 50°C 19,2 mS/cm			- 50°C 37,1 mS/cm
		- 80°C 26,2 mS/cm			- 80°C 50,2 mS/cm
Tensions superficielles	:	- 33 dynes/cm environ			- 32 dynes/cm environ

CONDITIONS D'EMPLOI - APPLICATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

VANILTARTRE S.D.S LIQUIDE s'utilise à une concentration de 2 à 5% dans l'eau froide ou chaude (60 à 90°C), avec un temps de contact de 15 à 30 mn pour les circuits, cuveries, tanks et du matériel de traitement thermique (**désinfection**) ; pour les filtres le temps de contact pourra être de 60 mn suivant le degré de colmatage. Utilisation manuelle ou en machine H.P. eau froide ou chaude.

Pur, provoque de graves brûlures. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Enlever tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage. Ne pas mélanger à aucun autre produit, sauf préconisation de nos techniciens. Selon la nature des matériaux à nettoyer (éviter les métaux en alliages d'aluminium, le fer galvanisé et fer étamé)

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Bidon de 45 Kg ou 30 Kg Conserver à une température supérieure à - 10°C.